

Jedynka ma nowe boisko i dziedziniec



[1]

Korzystnie zmieniło się otoczenie SP nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu. Placówka zyskała nowe boisko wielofunkcyjne. Wymieniona została także nawierzchnia na dziedzińcu głównym.

Remontem dziedzińca głównego wraz z odwodnieniem od strony frontowej szkoły oraz budową boiska wielofunkcyjnego z tyłu szkoły zajęła się wyłoniona w przetargu firma Zakład Usług Ślusarsko-Spawalniczych Mirosław Szok z Torunia na kwotę 870 tys. zł.

W ramach zadania wykonano budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wraz z odwodnieniem i wyposażeniem w bramki, słupki oraz ławki. Wymieniona została stara zniszczona nawierzchnia asfaltowa i betonowa na nową z płyt granitowych. Wykonano odwodnienie liniowe boiska oraz punktowe dziedzińca, wymianę przykrycia płytami żelbetowymi kanału Strugi Toruńskiej biegnącej pod boiskiem, a także renowację i częściową wymianę granitowych stopni wejściowych do szkoły.

Zdj. Sławomir Kowalski



• [2]



• [3]



• [4]



• [5]



• [6]



• [7]




• [8]



• [9]




• [10]



• [11]



• [12]



• [13]



• [14]



• [15]

Odnosiniki:

- [1] https://www.torun.pl/sites/default/files/2023_04_13_sp1_po_remoncie_002_0.jpg
- [2] https://www.torun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_large/public/2023_04_13_sp1_po_remoncie_001.jpg?itok=wMBvRgdD
- [3] https://www.torun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_large/public/2023_04_13_sp1_po_remoncie_002.jpg?itok=E-RUxw9I
- [4] https://www.torun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_large/public/2023_04_13_sp1_po_remoncie_003.jpg?itok=jQdBNh7J
- [5] https://www.torun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_large/public/2023_04_13_sp1_po_remoncie_004.jpg?itok=d5Nk0hhR
- [6] https://www.torun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_large/public/2023_04_13_sp1_po_remoncie_005.jpg?itok=VO-w19jI
- [7] https://www.torun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_large/public/2023_04_13_sp1_po_remoncie_006.jpg?itok=-0J0bMJS
- [8] https://www.torun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_large/public/2023_04_13_sp1_po_remoncie_007.jpg?itok=ClkW1caq
- [9] https://www.torun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_large/public/2023_04_13_sp1_po_remoncie_008.jpg?itok=ClkW1caq

moncie_008.jpg?itok=pnu7TiQp

[10] https://www.torun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_large/public/2023_04_13_sp1_po_remoncie_009.jpg?itok=TxB3NQeE

[11] https://www.torun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_large/public/2023_04_13_sp1_po_remoncie_010.jpg?itok=jvrZ8bMi

[12] https://www.torun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_large/public/2023_04_13_sp1_po_remoncie_011.jpg?itok=s0l-_0E3

[13] https://www.torun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_large/public/2023_04_13_sp1_po_remoncie_012.jpg?itok=AwluZWII

[14] https://www.torun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_large/public/2023_04_13_sp1_po_remoncie_013.jpg?itok=ZXRCLA7v

[15] https://www.torun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_large/public/2023_04_13_sp1_po_remoncie_014.jpg?itok=2BK592da