

Tramwaje znów kursują



[1]

7 września 2023 r. we wczesnych godzinach porannych doszło do wykolejenia się tramwaju nr 3 na trasie nowo otwartej linii prowadzącej do północnej części miasta.

Zdarzenie miało miejsce ok. godz. 5:35 na torowisku w ul. Legionów. Jak przekazała rzeczniczka prasowa MZK w Toruniu Sylwia Derengowska, najprawdopodobniej przyczyną zdarzenia było uszkodzenie wózka tramwaju. Z torów wypadł drugi skład i pojazd uderzył w słup. Nikomu nic się nie stało, jednak torowisko zostało zablokowane, wprowadzono zatem komunikację zastępczą na trasie al. Solidarności – pętla przy ul. Heweliusza. Około godz. 9:00 na trasie został wznowiony ruch tramwajów.

Przepraszamy za brak informacji o zmianach wynikających ze zdarzenia w kursowaniu komunikacji na trasie na północ Torunia wyświetlanych na tablicach na przystankach. Powodem było wprowadzenie nowego oprogramowania dla nowych tablic SIP.

Fot. MZK w Toruniu

Odnosiniki:

[1]

https://www.torun.pl/sites/default/files/375759555_808743801041676_1054295049505383673_n.jpg